

チャックテーブル上面に油分が付着する問題について

お願い

DFD6560 でチャックテーブル上面に油分が付着する問題が発生しました。
2015年9月25日現在、報告を受けているお客様は1社様のみで、再現性も確認されてお
りませんが、原因の特定ができていない状況です。

一因として、搬送軸に過剰に塗布されたグリスが飛散していると考えられ、さらに、飛散した
グリスがワークを汚染することも危惧されます。

早急に弊社カスタマーエンジニアがお客様所有の DFD6560 のグリス状態を確認させていただ
きますが、お客様ご自身で DFD6560 の搬送軸のグリスアップを実施したことがある場合は、直
ちに DFD6560 の使用を中止し、弊社営業担当にご一報いただけますようお願い申し上げます。

また、下記機種種の搬送軸のグリスアップは実施しないでいただきますようお願い申し上げます。

対象機種		搬送軸
DFD6240	DFD6340	ロアアーム
DFD6341	DFD6362	
DFD6450	DFD6560	
DFD6341	DFD6362	アッパーアーム
DFD6360A	DFD6560	プッシュプルアーム
DFD6361 (ハーフカット仕様含む)		

搬送軸のグリスアップ

搬送軸のグリスアップが必要な場合は弊社カスタマーエンジニアに作業をご依頼ください。
