

Technical Newsletter

#tnl2022-0014j
1 / 1



DAD3350 メンテナンスマニュアル 端面修正チップのパーツ No.訂正のお願い

はじめに

DAD3350 のメンテナンスマニュアルに記載されているハブマウント用の端面修正チップのパーツ No.が旧部品のままとなっていました。内容をご確認の上、訂正をお願い申し上げます。

対象となるメンテナンスマニュアル

下記メンテナンスマニュアルの C 章 2 項 [フランジ、ハブマウントの端面修正] にパーツ No.の記載があります。

対象機種	メンテナンスマニュアルのパーツ No.	
DAD3350 旧電装搭載機 (製番が KB1***~KB4***の装置)	日本語	UKBSMJH014D
	英語	UKBSMEH014D

訂正内容

旧パーツ No.は生産中止により手配することができません。新パーツ No.でのご注文をお願いいたします。

品目	パーツ No. 【旧】	パーツ No. 【新】
端面修正チップ (マウント)	BVDR0067	LKKN-010049-0

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。