

Technical Newsletter

#tnl2018-0015j
1 / 1



DFG8340 メンテナンスマニュアル シールユニットのパーツ No.誤記訂正のお願い

はじめに

DFG8340 のメンテナンスマニュアルに記載されているシールユニットのパーツ No.に誤りがありました。内容をご確認の上、訂正をお願い申し上げます。

対象となるメンテナンスマニュアル

対象機種	メンテナンスマニュアルのパーツ No.	
DFG8340	日本語	UNWSMJH001A, UNWSMJH001B, UNWSMJH001C
	英語	UNWSMEH001A, UNWSMEH001B, UNWSMEH001C

訂正内容

品目	パーツ No. 【誤】	パーツ No. 【正】
シールユニット	LNDR-010143-2	LNNR-010143-4

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。